

ID kritického bodu:

10900045

Obec:

Kamenný Přívoz

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 10.05.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Nedostatečná kapacita toku, profil na mnoha místech omezen zastavěním břehů, nekapacitními profily na toku, ploty, atd. Problematickým úsekem je poslední část toku před ústím do Sázavy. Tok je při průchodu obcí z větší části zatrubněn a kapacita zatrubnění je nedostatečná a rozlivu do obce dochází často.



*Vybřežení toku na náves a přes návesní rybník v
roce 2002.*


ID kritického bodu:

10900045

Obec:

Kamenný Přívoz

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10900045

Obec:

Kamenný Přívoz

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	55,94	3,0			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	110,87	5,9			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-