

ID kritického bodu:

10904068

Obec:

Maršovice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/22/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Nekapacitní koryto Zděravického potoka, hlavně nad propustky.



Nekapacitní propustek.


ID kritického bodu:

10904068

Obec:

Maršovice

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10904068

Obec:

Maršovice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10904068

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Zderadice (Junction-1)	P20 stav	47.4	4.1			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	79.7	7.5			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-