

ID kritického bodu:

**10904066**

Obec:

**Maršovice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 3/22/2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starosta

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožena lokalita hřiště a pod hřištěm v části obce Zderadice. Málo kapacitní koryto Bukovského potoka v intravilánu. Je ohroženo několik stavebních objektů.



*Propustek v povodí KB*




*Koryto nad KB*

ID kritického bodu:	<b>10904066</b>	Obec:	<b>Maršovice</b>
---------------------	-----------------	-------	------------------

ID kritického bodu:	<b>10904066</b>	Obec:	<b>Maršovice</b>
---------------------	-----------------	-------	------------------

ID kritického bodu:	<b>10904066</b>	Obec:	<b>Maršovice</b>
---------------------	-----------------	-------	------------------

### Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

**10904066**

Obec:

**Maršovice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10904066

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Zderadice (Junction-1)	P20 stav	29.2	2.6			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	53.7	4.9			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-