

ID kritického bodu:

10904618

Obec:

Maršovice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/22/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V části obce Strnadice se nachází zatrubněný úsek Maršovického potoka vedoucí pod zástavbou. Vtok i rybník nad ním jsou na oploceném soukromém pozemku, proto při místním šetření nemohla být realizována detailní prohlídka. Kapacita objektů i zatrubnění není známa.



Hráz rybníka



Koryto pod rybníkem


ID kritického bodu:

10904618

Obec:

Maršovice

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10904618

Obec:

Maršovice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10902075

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
KB_10904618 (Junction-2)	P20 stav	15.9	1.5			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	25.0	2.4			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-