

ID kritického bodu:

10901382

Obec:

Benešov

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 5/15/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Lukáš Vlček

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V horní části osady Úročnice protéká potok Úročnice propustkem a mostkem, poté je zatrubněn. Nad KB potok protéká úzkým údolím. Dochází k ohrožení zástavby v okolí vtoku do zatrubnění.



Propustek a v dále mostek.



Vtok do zatrubnění.


ID kritického bodu:

10901382

Obec:

Benešov

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10901382

Obec:

Benešov**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10901382

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Úročnice (Junction-1)	P20 stav	15.1	1.9			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	26.7	3.4			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-