

Ohrožená místa – Nučický potok

Ohrožené místo: NUCICKY 01 - Vlkančice

Ohrožení říčními povodněmi v lokalitě „Zbořený Mlýn“ způsobené vzdutím nad mostkem. Mostek byl po povodních v roce 2013 rekonstruován a zkapacitněn. Dle hydrotechnického posouzení stávajícího stavu vychází úroveň hladiny stoleté povodně (Q_{100}) na 319.56 m n. m., což je 0.14 m pod dolní mostovkou a objekt je tedy prakticky zahlcen. Vzdutí způsobuje rozliv v levé inundaci, kde zasahuje na pozemky přilehlých nemovitostí.



Obrázek 5-1: Foto ohroženého místa – rekonstruovaný mostek a pohled po toku pod mostkem

Ohrožené místo: NUCICKY 01 - Vlkančice

Ohrožení říčními povodněmi v lokalitě „Stará Hůra“ v levobřežní inundaci. Částečně zpětným vzdutím nad mostkem, ale také velmi zarostlými břehy koryta. Mostek byl po povodni v roce 2013 zkapacitněn přidáním druhého propustku na pravém břehu. Dle hydrotechnického posouzení stávajícího stavu dochází k vybřežení a ohrožení nemovitostí v levé inundaci, a to při Q_{100} a Q_{20} . Úroveň hladiny stoleté povodně (Q_{100}) vychází 301.8 m n.m., což je zároveň kóta dolní mostovky hlavního propustku na toku.



Obrázek 5-2: Foto ohroženého místa – rekonstruovaný mostek a pohled na levý břeh toku

Ohrožené místo: NUCICKY 03 - Pyskočely

Částečné ohrožení říčními povodněmi v levé inundaci důsledkem zaneseného koryta v oblasti chatové osady. Dle hydrotechnického posouzení stávajícího stavu dochází k zaplavení převážně zahrad v dotčené chatové oblasti. Úroveň hladiny stoleté povodně (Q_{100}) vychází 289.21 m n. m, kdy je hloubka na zasaženém území okolo 0.2 m.