


## **Ohrožená místa – Turyňský potok**

### **Ohrožené místo: TURYNŠKY P 0011- Borek**

Ohrožení říčními povodněmi – v úseku mezi železničním mostem a rybníkem Losy výrazně omezená kapacita koryta provizorní zástavbou, lávkami a potrubími přímo v profilu koryta.



*Obrázek 1: Foto problematických úprav ohroženého místa (TURYNŠKY\_P\_0011)*



**Ohrožené místo: TURYSKY P 0012- Borek**

Rybník Losy – při větších povodních přeteče, na odtoku od bezpečnostního přepadu koryto potoka přehrazeno plotem. Dochází k zaplavení chat a zahrádek.



*Obrázek 2: Foto ohroženého místa – rybník Losy (TURYSKY\_P\_0012)*

**Ohrožené místo: TURYSKY P 0013- Kamenný Přívoz**

Potenciální ohrožení říčními povodněmi v důsledku omezení průtočné kapacity toku – ploty, provizorní stavby, atd.



*Obrázek 3: Foto ohroženého místa (TURYSKY\_P\_0013)*



**Ohrožené místo: TURYSKY P 0014- Kamenný Přívoz**

Ohrožení říčními povodněmi – neprofesionálně provedené zatrubnění pod restaurací a nákupním střediskem v dolní části obce – nekapacitní, vede k zaplavování domů.



*Obrázek 4: Foto ohroženého místa (TURYSKY\_P\_0014)*