

ID kritického bodu:

10904052

Obec:

Vrchotovy Janovice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/22/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starostka

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V části obce Rudoltice se na toku Strýčkov nachází Dolejší rybník s nekapacitním bezpečnostním přelivem tvořícím vtok do zatrubněné části toku.



Hráz Kněžského rybníka s funkčním bezpečnostním přelivem.



Vtok do zatrubněné části toku.


ID kritického bodu:

10904052

Obec:

Vrchotovy Janovice

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10904052

Obec:

Vrchotovy Janovice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10904052

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Rudoltice (Junction-1)	P20 stav	25.6	2.1			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	45.6	3.8			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-