

ID kritického bodu:

10903810

Obec:

Vrchotovy Janovice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: bez ohrožení

Datum šetření: 3/22/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

KB na Vrchotově potoce pod hrází rybníka. Koryto pod KB neohrožuje zástavbu.

Na základě místního šetření byl KB vyhodnocen jako nevýznamný.



Rybník nad KB.



Mostek pod KB.

ID kritického bodu:

10903810

Obec:

Vrchotovy Janovice

Lokalizace kritického bodu

