

ID kritického bodu:

**10901464**

Obec:

**Bystřice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 3/23/2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Filip Urban, starosta

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Při přívalových deštích dochází k ohrožení intravilánu zvýšeným odtokem z povodí KB.



*Okraj pole v těsné blízkosti KB.*



*Propustek pod náspem silnice odvodňující lokalitu KB.*


ID kritického bodu:

**10901464**

Obec:

**Bystřice**

## Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

**10901464**

Obec:

**Bystřice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10901464

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržený objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Bystřice (Junction-1)	P20 stav	14.5	1.5			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	22.3	2.3			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-