



Záznam z jednání k zakázce „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“

Druh porady: 10. Kontrolní den
Datum: 9.1.2018
Místo: Benešov
Přítomní: dle listiny přítomných

Předmětem 10. KD bylo seznámení přítomných se s návrhy opatření v jednotlivých povodích.

Tloskovský potok:	bez připomínek
Janovický potok:	bez připomínek
Konopištský a Vyzradilský potok:	Lesy ČR doporučují posoudit obdélníkové koryto Vyzradilského potoka z hlediska možné intravilánové revitalizace o PPO. Lesy ČR předložili 3 návrhy opatření, které doporučují k posouzení.
Svárovský potok:	bez připomínek
Mnichovka, Kunický a Lomnický potok:	Zástupkyně obce Svojetice poznamenala, že ve Svojeticích jsou další plány na rozvoj obce a vzhledem k nepropustnému podloží a neřešenému odvádění dešťových vod by ráda zdůraznila význam zvláště organizačních opatření. Ing. Bernstein slíbil, že těmto opatřením bude věnována pozornost. Ing. Cihlár doporučil speciální konsultaci nad rámcem tohoto projektu.
Chotouňský potok:	Lesy ČR informovali o záměru revitalizace pod rybníkem Chvátalka.
Břežanský a Břejlovský potok:	Lesy ČR navrhli řešit PPO v Netvořicích a v Břežanech úpravou toku.
Benešovský potok:	Ing. Just doporučil zvážit revitalizaci na Benešovském potoce v úseku pod již realizovanou revitalizací.
Křešický potok:	Dle informací od Lesů ČR je na obnovu rybníka Smilov již zpracován PD DSP. p. Vtípil u RN u dálnice doporučuje návrh spojit s funkcí zachycování ropných látek a látek rozpustitelných ve vodě. Lesy ČR předali zpracovateli 4 návrhy opatření, které doporučují k posouzení. Ing. Just doporučil nenavrhovat SN na Křešickém potoku u Vlkova.
Nučický potok:	ing. Just doporučil zvážit revitalizaci nad soutokem s Moštickým potokem.



Úžický potok:

ing. Vtípil upozornil na možnost vybudovat tůň na hřišti nad obcí Talmberk. Dále upozornil na zaniklé rybníky.

Lesy ČR informovali o neúspěšné snaze o úpravu koryta toku v obci.

Dojetřický potok:

Došlo ke shodě neřešit ústí toku vzhledem k PPO.

Ohledně problému s erozí od pole u obce Radvanice doporučil Ing. Vtípil pokusit se nasměrovat vodu z pole do blízké vodoteče v lese.

Ohledně Sázavy žádal Ing. Vtípil o zmínku o technických opatřeních pod soutokem s Dojetřickým potokem a retenční možnosti tůní u Votočnice.

Další kontrolní den se bude konat 6. 2. 2018.

Zapsal(a): Ing. Hánová, Ing. Bernstein

Dne: 11. 1. 2018