

ID kritického bodu:

10900996

Obec:

Netvořice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 19.04.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Na horním okraji obce se nachází soutok dvou potoků s přibližně stejně rozsáhlým povodím - souběh odtoků z obou povodí způsobuje vybřežování Brejlovského potoka v obci Netvořice a záplavy každé 2 až 4 roky. Horní část povodí pokrývají převážně pole.



*Soutok Brejlovského potoka s bezejmenným
potokem na horním okraji Netvořic*


ID kritického bodu:

10900996

Obec:

Netvořice

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10900996

Obec:

Netvořice

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	91,88	10,9			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	156,54	18,9			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-