

ID kritického bodu:

**10904989**

Obec:

**Chotouň**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 10.05.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda  
Tomšovičová

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení povrchovým přítokem ze svažitého povodí Jílovského potoka. Využití území v povodí – cca 60% lesy, 40% pole.


ID kritického bodu:

**10904989**

Obec:

**Chotouň**

## Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10904989

Obec:

Chotouň

## Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

## Časový průběh v uzávěrovém profilu



## Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržovaný objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	35,77	4,6			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	62,92	8,2			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-