

ID kritického bodu:

10900607

Obec:

Jílové u Prahy

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 31.03.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení přívalovými dešti ze svažitého terénu přirozenou svodnicí kolem areálu základní školy. Povodí je výhradně pokryto polem.


ID kritického bodu:

10900607

Obec:

Jílové u Prahy

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10900607

Obec:

Jílové u Prahy

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	8,46	2,1			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	13,39	3,2			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-