

ID kritického bodu:	<b>10904182</b>	Obec:	<b>Kabáty</b>
---------------------	-----------------	-------	---------------

#### Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 31.03.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Vanda  
Tomšovičová

#### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení přívalovými povodněmi z příkrých svahů (většinou obhospodařovaná pole) v kombinaci s přítokem z povodí Mlýnského potoka.



koryto nad KB

koryto a zástavba pod KB


ID kritického bodu:

**10904182**

Obec:

**Kabáty**

## Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10904182

Obec:

Kabáty

## Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržený objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	62,81	7,8			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	103,00	13,0			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-