

ID kritického bodu:

KB_CH09

Obec:

Nechánice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 10.05.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Okraj obce ohrožen přívalovými povodněmi ze svažitého zalesněného povodí. Časté zaplavování pozemků určených k občanské zástavbě.


ID kritického bodu:

KB_CH09

Obec:

Nechánice

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


CH09

Obec:

Nechánice

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	1,27	0,3			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	2,46	0,6			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-