

ID kritického bodu:

**10905084**

Obec:

**Maršovice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** bez ohrožení

**Datum šetření:** 3/22/2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starosta

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V trase údolnice se zástavba nevyskytuje, jen zahrady. Níže pod KB je propustek pod komunikací, kapacita propustku je neznámá.

Na základě místního šetření byl KB vyhodnocen jako nevýznamný.



*Lokalita KB*



*Propustek pod KB*

ID kritického bodu:

**10905084**

Obec:

**Maršovice**

## Lokalizace kritického bodu

