

ID kritického bodu:

10902998

Obec:

Neveklov

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: bez ohrožení

Datum šetření: 5/15/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Lukáš Vlček

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Údolnice ústí do nebezpečného rybníka, pod odpadem není zástavba.

Na základě místního šetření byl KB vyhodnocen jako nevýznamný.



Rybník v lokalitě KB.



Pohled na údolnici nad KB.

ID kritického bodu:

10902998

Obec:

Neveklov

Lokalizace kritického bodu

