

ID kritického bodu:

**10901462**

Obec:

**Bystřice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** bez ohrožení

**Datum šetření:** 5/15/2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Lukáš Vlček

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

KB je lokalizován na hrázi Nesvačilského rybníka. Bezpečnostní přeliv je funkční. Nesvačilský potok neprotéká přímo zástavbou. Dále po toku je v intravilánu části obce Nesvačily několik malých vodních nádrží.

Na základě místního šetření byl KB vyhodnocen jako nevýznamný.



*Mostek u Nesvačilského rybníka.*



*Sdružený objekt Podkostelního rybníka níže po toku.*

ID kritického bodu:

**10901462**

Obec:

**Bystřice**

## Lokalizace kritického bodu

