

ID kritického bodu:

JANOVICKY_0001

Obec:

Maršovice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/22/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Severní strana části obce Zderatice je ohrožena splachy z přilehlého pole.



Okraj lokality ohrožené splachem z pole, severní část Zderadic.



Záchytný průleh

ID kritického bodu:

JANOVICKY_0001

Obec:

Maršovice

Lokalizace kritického bodu

