

ID kritického bodu:

**10904391**

Obec:

**Bystřice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** bez ohrožení

**Datum šetření:** 5/15/2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Lukáš Vlček

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

KB je lokalizován na hrázi Dolního petrovického rybníka na hranici intravilánu osady Petrovice na Nesvačilském potoce. Bezpečnostní přeliv je funkční. Nesvačilský potok neprotéká přímo zástavbou. Na základě místního šetření byl KB vyhodnocen jako nevýznamný.



*Lokalita KB.*



*Údolí pod KB.*

ID kritického bodu:

**10904391**

Obec: **Bystřice**

## Lokalizace kritického bodu

