

ID kritického bodu:

**10901967**

Obec:

**Václavice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 3/24/2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starosta

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V jihovýchodní části obce pod fotbalovým hřištěm je nekapacitní vtok do zatrubněné části bezejmenného pravostranného přítoku Janovického potoka.



*Nekapacitní vtok do zatrubněné části.*



*Bezejmenný to nad KB, na L břehu je fotbalové hřiště.*


ID kritického bodu:

**10901967**

Obec:

**Václavice**

## Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

**10901967**

Obec:

**Václavice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10901967

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Václavice (Junction-1)	P20 stav	9.7	1.1			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	17.2	2.0			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-