

ID kritického bodu:

**10903814**

Obec:

**Vrchotovy Janovice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 3/22/2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Lukáš Vlček, starostka

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Pod Kněžským rybníkem je nekapacitní vtok do zatrubněné části levobřežního přítoku Janovického potoka.



*Hráz Kněžského rybníka s funkčním pezepečnostním přelivem.*



*Vtok do zatrubněné části toku.*


ID kritického bodu:

**10903814**

Obec:

## Vrchotovy Janovice

## Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

**10903814**

Obec:

**Vrchotovy Janovice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10903814

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Vrchotovy Janovice (Junction-1)	P20 stav	22.0	2.6			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	42.9	5.4			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-