

ID kritického bodu:

10903026

Obec:

Bystřice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: bez ohrožení

Datum šetření: 5/15/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Lukáš Vlček

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

KB na hrázi rybníka. Koryto Nesvačilského potoka pod KB je vzdáleno obytné zástavbě.

Na základě místního šetření byl KB vyhodnocen jako nevýznamný.



Rybník u KB.



Most pod KB.

ID kritického bodu:

10903026

Obec:

Bystřice

Lokalizace kritického bodu

