

Popis kritického bodu**Forma:** místní šetření**Ohroženost KB:** ohrožený**Datum šetření:** 30.03.2017**Účastník šetření -
zástupce obce:** Marcela
Svobodová**Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:**

Oblast je ohrožena povrchovým odtokem z přilehlých polí. V těsné blízkosti Jevanského potoka byla provedena výstavba rodinných domů a byly přerušeny původní meliorace odvádějící vodu z polí do potoka. Odtok z polí není schopna dešťová kanalizace převést do recipientu a tak je zástavba ohrožena jednak ze strany potoka, tak i z extravilánu.



*pole nad kritickým bodem s prvky lokální
ochrany*



*závěrový profil mířící do zástavby a vývěr vody, kterou
za povodní nepobere kanalizace*


ID kritického bodu:

KB_JE12

Obec:

Mukařov - Srbín

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


KB_JE12

Obec:

Mukařov - Srbín

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	7,71	1,7			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	11,63	2,5			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-