


Popis kritického bodu**Forma:** místní šetření**Ohroženost KB:** ohrožený**Datum šetření:** 04.04.2017**Účastník šetření -
zástupce obce:** Marcela
Svobodová**Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:**

Tento kritický bod se nachází v lokalitě V Olšinách a jeho povodí je tvořeno převážně poli. Ohrožení spočívá v přívalových povodních, které není schopný pojmout bezejmenný přítok Třemblatského potoka. Tento přítok vstupuje do intravilánu obce a v centrální části obce, pod Růžovým náměstím, je zatrubněn a veden do obecního rybníka. Nedostatečná kapacita zatrubnění je potom důvodem pro zaplavování centrální části obce.



bezejmenný přítok z lokality V olšinách před zatrubněním


ID kritického bodu:

10900817

Obec:

Zvánovice


Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

10900817

Obec:

Zvánovice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržovaný objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	15,17	2,7			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	22,60	4,0			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-