

ID kritického bodu:

**10900581**

Obec:

**Konojedy**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 31.05.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Marcela  
Svobodová

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Kritický bod je situován v jižní části obce a jeho povodí je tvořeno částečně loukami a částečně poli. Voda stéká z povodí směrem k hlavní komunikaci, je směřována různými opatřeními vytvořenými v rámci zástavby nad silnicí do nekapacitního propustku pod silnicí. Voda následně ohrožuje nízko položenou zástavbu pod hlavní silnicí.



pohled na povodí  
kritického bodu



pohled na ohroženou zástavbu  
pod hlavní silnicí


ID kritického bodu:

**10900581**

Obec:

**Konojedy**


## Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

**10900581**

Obec:

**Konojedy****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržovaný objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	3,92	1,0			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	6,05	1,5			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-