

**Popis kritického bodu****Forma:** místní šetření**Ohroženost KB:** ohrožený**Datum šetření:** 04.04.2017**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Marcela  
Svobodová**Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:**

Tento kritický bod se nachází v povodí Třemblatského potoka, který do inravilánu obce přivádí i odtok z lokality U Horky. Povodí tvoří částečně zalesněné plochy, významnou část tvoří pole. Třemblatský potok není v centrální části obce zatrubněn a tak do obecního rybníka vstupuje otevřeným korytem s propustkem pod silnicí.



Třemblatský potok v před nátokem do obecního rybníka


ID kritického bodu:

**10900812**

Obec:

**Zvánovice**

## Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10900812

Obec:

Zvánovice

## Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržovaný objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	43,17	4,5			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	69,84	7,4			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-