

ID kritického bodu:

10903686

Obec:

Nučice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 31.03.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Michal Korytář
Jaromír Klihavec

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:


Intravilán obce je ohrožen přítokem z povodí Konojednského potoka, a to jednak vybřežením z koryta, dále pak povrchovým odtokem z pozemků nad obcí. To způsobuje zaplavení nemovitostí vodou a spalveným bahnem. Ohroženo je především centrum a západní část obce.

ID kritického bodu:

10903686

Obec: **Nučice**

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10903686

Obec:

Nučice

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminačn í průtok (m ³ /s)	Zadržný objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	68,48	10,2			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	106,48	16,0			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-