

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 03.04.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Michal Korytář  
Jan Plaček

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V obci dochází k ohrožení zástavby ve středu obce, a to splachy z povodí Prusického potoka a dále kvůli nekapacitnímu propustku starého nepoužívaného rybníka. Využití území v povodí - 25% les, 2% louky, 73% orná půda.




ID kritického bodu:

**10903660**

Obec:

**Prusice**

### Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10903660

Obec:

Prusice

## Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

## Časový průběh v uzávěrovém profilu



## Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržovaný objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	23,43	5,2			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	37,64	8,2			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-