

ID kritického bodu:

10900473

Obec:

Oleška

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 29.05.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Michal Korytář

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:


Zástavba na východním okraji obce je ohrožována splachy z polí. Využití území v povodí - téměř 100% tvoří orná půda.

ID kritického bodu:

10900473

Obec: **Oleška**

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10900473

Obec:

Oleška

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržovaný objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	14,87	2,9			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	22,74	4,4			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-