

ID kritického bodu:

KONOPISTSKY_P_0006

Obec:

Bystřice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/23/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Filip Urban, starosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V této lokalitě dochází k ohrožení zvýšeným odtokem a erozí půdy. V roce 2013 zde vznikly povodňové škody.



Eroze půdy.



Kamenná přehrážka na cestním příkopu nad KB.

ID kritického bodu:

KONOPISTSKY_P_0006

Obec:

Bystřice

Lokalizace kritického bodu

