

ID kritického bodu:

10901494

Obec:

Bystřice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/23/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Filip Urban, starosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V této lokalitě dochází k ohrožení zvýšeným odtokem a erozí půdy.



Eroze půdy.



Částečně zazemněný propustek a koryto bezejmenné vodoteče.


ID kritického bodu:

10901494

Obec:

Bystřice

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10901494

Obec:

Bystřice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10901494

**Významné uzly v povodí**

| | | Objem PV (tis. m3) | Kulminační průtok (m3/s) | Zadržený objem (tis. m3) | Max. objem (tis. m3) | Změna kulminace | |
|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | (m3/s) | (%) |
| KB / obce | | | | | | | |
| Bystřice (Junction-1) | P20 stav | 21.9 | 2.2 | | | - | - |
| | P20 návrh | - | - | | | - | - |
| | P100 stav | 35.4 | 3.6 | | | - | - |
| | P100 návrh | - | - | | | - | - |