

ID kritického bodu:

10901477

Obec:

Bystřice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/23/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Filip Urban, starosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Jihovýchodní hranice intravilánu je při vyšších průtocích ohrožena Vyzradilským potokem. Vlivem nekapacitních objektů a koryta dochází k rozlivu v zástavbě a k proudění po silnici.




Pohled od KB do intravilánu.

ID kritického bodu: **10901477**

Obec: **Bystřice**

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10901477

Obec:

Bystřice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10901477

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Bystřice (Junction-1)	P20 stav	29.9	4.9			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	57.6	9.0			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-