

ID kritického bodu:

10902637

Obec:

Olbramovice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 3/27/2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Filip Urban, starosta, místostarosta

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Při vyšších průtocích dochází k zaplavení stodoly na levém břehu.



Ohrožená stodola.



TTP na levém břehu nad KB.


ID kritického bodu:

10902637

Obec:

Olbramovice

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10902637

Obec:

Olbramovice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10902637

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Semtín (Junction-1)	P20 stav	16.0	2.1			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	33.6	4.6			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-