

ID kritického bodu:

**10902094**

Obec:

**Votice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 3/28/2017

**Účastník šetření - zástupce obce:** Filip Urban, Vedoucí odboru ŽP, Drábek (PVL), Kysela (LČR), Doležalová (LČR)

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Nekapacitní průpustek pod komunikací.



*Eroze v lokalitě KB.*



*Nekapacitní průpustek pod KB.*




ID kritického bodu:

**10902094**

Obec:

**Votice**

## Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

**10902094**

Obec:

**Votice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10902094

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Votice (Junction-1)	P20 stav	4.9	1.0			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	9.0	1.8			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-